



**CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KEY ESTADO DO TOCANTINS**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

**DISCUTIDO / APROVADO**  
**EM SESSÃO ORDINÁRIA**

Sala das sessões 09 103 2026

*“O Legislativo mais perto de você”*

**INDICAÇÃO Nº 15/2026**

**Autor:** Vereador **João Gualberto de Sousa**

**Assunto:** Execução de serviços de drenagem em regime de urgência

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal **João Batista Alves Cavalcante**,

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, após ouvido o Plenário, **INDICA** ao Poder Executivo Municipal, bem como à Secretaria Municipal de Infraestrutura, que determinem a adoção das providências necessárias para a **execução de serviços de drenagem em regime de urgência**, na rua localizada em frente aos Supermercados Mini Box, neste município, nos termos a seguir:

**Art. 1º** Fica indicada a realização de serviços de drenagem pluvial na rua situada em frente aos Supermercados Mini Box, nas proximidades das residências do Sr. Hélio, da Sra. Meire e do Sr. Adão, conhecido como Adão Galinha.

**Parágrafo único.** Os serviços deverão compreender a desobstrução da boca de lobo existente, a instalação ou substituição de manilhas adequadas e demais intervenções necessárias para garantir o correto escoamento da água pluvial e evitar alagamentos e danos às residências próximas.

**Art. 2º** O Poder Executivo Municipal deverá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura ou setor competente, realizar vistoria técnica no local e adotar as medidas necessárias para a solução do problema, considerando a urgência da situação relatada.

### **JUSTIFICATIVA**

A presente Indicação atende a uma demanda urgente dos moradores da rua localizada em frente aos Supermercados Mini Box, nas proximidades das residências do Sr. Hélio, da Sra. Meire e do Sr. Adão (conhecido como Adão Galinha), no município de Presidente Kennedy – TO.

De acordo com relatos da comunidade, a boca de lobo existente encontra-se entupida, e outra estrutura próxima à residência do Sr. Hélio não possui manilhas adequadas, o que tem provocado acúmulo e desvio de água para o quintal da residência, gerando risco de danos estruturais, além de transtornos como alagamentos e dificuldades de mobilidade para moradores e transeuntes.

Dessa forma, torna-se necessária a intervenção do poder público para a realização de serviços de drenagem pluvial no local, visando garantir o adequado escoamento da água, prevenir danos às residências e proporcionar melhores condições de infraestrutura e segurança para a população.

Sala das Sessões, 09 de março de 2026.

*João Gualberto de Sousa*